Lõige PK 0+20



Lõige PK 1+00



Lõige PK 1+40



MÄRKUSED:
1. Murukivi avad täita fraktsioneeritud killustikuga fr.4-8

Lõige PK 2+60



Märkused:
1. Lõigus PK 1+90-2+65 ja 2+80-3+20 on kohati puujuured katendi sees ning oleva konstruktsiooni eemaldamisel saab otsustada kas paigaldatakse jalgteele liivakiht.
2. Murukivi avad täita fraktsioneeritud killustikuga fr.4-8

Lõige PK 3+25

Vahemikus PK 0+70-3+40



MÄRKUSED:
1. Murukivi avad täita fraktsioneeritud killustikuga fr.4-8

Lõige PK 4+20



Lõige PK 5+80



Märkused:
1. Lõigus PK 5+10-6+15 on kohati puujuured katendi sees ning oleva konstruktsiooni eemaldamisel saab otsustada kas paigaldatakse jalgteele liivakiht.

Lõige PK 7+20



Lõige PK 7+19, 7+25 ja 7+36



Märkused:
1. Lahendus on mõeldud väga väikese pikkladega lõigus sademevee immutamiseks istutatavate puude vahelisel haljasalal.

Lõige PK 0+60 (kesk tn 2a)



Lõige PK 8+00



Lõige PK 9+60



Märkused:
1. Näidatud konstruktsioon kehtib lõigus PK 9+34-10+10 hooldusautode ligipääsu jaoks pumplale.

Tinter-Projekt OÜ
Turu tn 34
51004, Tartu
Tel: 7 475 333
info@tinterprojekt.ee

Töö nimetus:	Tartu mk, Elva linn, Tartu mnt jalg- ja jalgrattatee ümberehitus		
Töö failijp:	Elva Vallavalitsus		
Amet:	Nimi:	Allkiri:	Joonise nimetus: Tüüpristlõiked (Tartu mnt)
Projektijuht:	Indrek Lensment		
Projekteerija:	Jalena Tapner		
Projekteerija:	Arvo Vahtra		

Kuupäev	Joonise number	Staadium	Mõõtkava	Töö nr
15.01.2024	4.1	PP	1:100	53-22-TP